

Relatório Diário de Obra e Relatório Fotográfico		RDO n°:	
		Contrato:	
Obra:	EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	Prazo Contratual:	150 dias
Local:	RUA BOA VISTA, Nº 2678, CENTRO – VALE DO ANARI	Data do Relatório:	02/04/2024 á 10/05/2024
Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI		

Horário de trabalho		Horas trabalhadas semanalmente	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saida	07:00 - 17:30	44	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	11:30 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Nota*: Em caso de ocorrência de chuva será comentado no campo de observações;

Mão de Obra (4)						
Ajudante Geral 2	Pedreiro 1					Mão de Obra Direta (3)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (6)					
Furadeira 1	Serra de mármore 1	Carrinho de mão 1	Martelo 2	Cavadeira 1	Betoneira

Atividades / Tarefas (6)	
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO	Em andamento
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	Em andamento
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	Em andamento
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO	Em andamento
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS	Em andamento
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	Em andamento
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	Em andamento
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	Em andamento
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	Em andamento
Ocorrências / Observações	

Galeria de Fotos:



S. MARCHIOLI CAVATI
CNPJ: 24.866.392/0001-34



S. MARCHIOLI CAVATI
CNPJ: 24.866.392/0001-34

--	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
CONTRATANTE